

Правила пожарной безопасности при работе с гладильным электрооборудованием

К работе с электронагревательным оборудованием (утюги, гладильные столы, отпариватели, гладильные прессы) допускаются лица получившие инструктаж по правилам пожарной безопасности при работе с этим оборудованием, а так же изучившие правила работы с ним по инструкции завода-изготовителя.

Перед работой гладильное оборудование, проверить внешним осмотром на:

- отсутствие внешних повреждений.
- исправность кабеля (шнура) электропитания, вилки, розетки.
- наличие и надежность заземляющих соединений (отсутствие обрывов, прочность контакта между корпусом оборудования и заземляющим проводом). Не приступать к работе при отсутствии или ненадежности заземления.

До включения оборудования в электрическую сеть проверить исправность блокирующих устройств.

При эксплуатации электроприборов и гладильного электрооборудования запрещается:

- работать на гладильном оборудовании со снятыми панелями или открытыми стенками, закрывающими доступ к нагревающимся частям, защита которых при работе предусмотрена заводом-изготовителем.
- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции.
- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями.
- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты
- эксплуатировать электроприборы при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы.
- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательное гладильное оборудование, в том числе находящееся в режиме ожидания.
- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.
- использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.

ВНИМАНИЕ!

Уходя с рабочего места,
выключайте гладильное
оборудование

