

МКДОУ «Детский сад №19 «Тополек»
Свердловская обл., Талицкий район, п.Троицкий, ул.Нагорная, д.1
ОКПО 50737622 ИНН 6654008094 КПП 663301001 ОГРН 1026602233338
тел.8(34371)4-17-46, e – mail topolek19@bk.ru

АКТ № 6
осмотра и проверки оборудования игровых площадок

от «01» сентября 2022 г

Комиссия в составе:

Председатель – заведующий Шевелёва О.В.

Члены комиссии:

Мужева А.Н.- заведующий по хозяйственной части,

Мурашкина О.Н.- воспитатель,

Кузнецова О.Н.- инструктор по физической культуре.

Провела осмотр игровой площадки подготовительной группы 6-7 лет:

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

поверхность твердая, утрамбованная, засыпана песком, отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др)

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Веранда металлическая		повреждений нет	
2	Песочница, грибок деревянные		повреждений нет	
3	Велосипед (дерево, резина)		повреждений нет	
4	Качель металлическая		повреждений нет	
5	Стол деревянный		повреждений нет	
6	Стулья резиновые		повреждений нет	
7	Горка деревянная		повреждений нет	
8	Домик деревянный		повреждений нет	
9	Бревно деревянные		повреждений нет	
10	Машина деревянная		повреждений нет	
11	Колеса резиновые		повреждений нет	
12	Качалка деревянная		повреждений нет	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:

дефекты оборудования не выявлены, оборудование обеспечивает безопасность воспитанников и пригодно к дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии:

О.В.Шевелёва

Члены комиссии:

А.Н.Мужева

О.Н.Кузнецова

О.Н.Мурашкина

