

МКДОУ «Детский сад №19 «Тополек»
Свердловская обл., Талицкий район, п.Троицкий, ул.Нагорная, д.1
ОКПО 50737622 ИНН 6654008094 КПП 663301001 ОГРН 1026602233338
тел.8(34371)4-17-46,е – mail topolek19@bk.ru

АКТ № 4
осмотра и проверки оборудования игровых площадок

от «01» сентября 2022 г

Комиссия в составе:

Председатель – заведующий Шевелёва О.В.

Члены комиссии:

Мужева А.Н. - заведующий по хозяйственной части,

Мурашкина О.Н. - воспитатель,

Кузнецова О.Н. - инструктор по физической культуре.

Провела осмотр игровой площадки средней группы 4-5 лет:

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

поверхность твердая, утрамбованная, засыпана песком, отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др)

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Машина деревянная		повреждений нет	
2	Песочница, грибок деревянные		повреждений нет	
3	Бревно деревянное		повреждений нет	
4	Качалка деревянная		повреждений нет	
5	Стол деревянный		повреждений нет	
6	Скамейки деревянные		повреждений нет	
7	Горка металлическая		повреждений нет	
8	Домик деревянный		повреждений нет	
9	Лодка деревянная		повреждений нет	
10	Веранда деревянная		повреждений нет	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:

дефекты оборудования не выявлены, оборудование обеспечивает безопасность воспитанников и пригодно к дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии:

О.В.Шевелёва

Члены комиссии:

А.Н.Мужева
О.Н.Кузнецова
О.Н.Мурашкина

