

МКДОУ «Детский сад №19 «Тополек»  
Свердловская обл., Талицкий район, п.Троицкий, ул.Нагорная, д.1  
ОКПО 50737622 ИНН 6654008094 КПП 663301001 ОГРН 1026602233338  
тел.8(34371)4-17-46, e – mail [topolek19@bk.ru](mailto:topolek19@bk.ru)

**АКТ № 5**  
**осмотра и проверки оборудования игровых площадок**

от «01» сентября 2022 г

Комиссия в составе:

Председатель – заведующий Шевелёва О.В.

Члены комиссии:

Мужева А.Н. - заведующий по хозяйственной части,

Мурашкина О.Н. - воспитатель,

Кузнецова О.Н. - инструктор по физической культуре.

Провела осмотр игровой площадки старшей группы 5-6 лет:

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

поверхность твердая, утрамбованная, засыпана песком, отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др)

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Веранда деревянная		повреждений нет	
2	Песочница деревянная, грибок металлический		повреждений нет	
3	Лодка деревянная		повреждений нет	
4	Качель металлическая		повреждений нет	
5	Стол деревянный		повреждений нет	
6	Скамейки деревянные		повреждений нет	
7	Горка деревянная		повреждений нет	
8	Домик деревянный		повреждений нет	
9	Столбики деревянные		повреждений нет	
10	Лестница для лазания деревянная		повреждений нет	
11	Лаз «Переход» деревянная		повреждений нет	
12	Лаз «Переход» металлическая		повреждений нет	
13	Качалка деревянная		повреждений нет	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:

дефекты оборудования не выявлены, оборудование обеспечивает безопасность воспитанников и пригодно к дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии:

О.В.Шевелёва

Члены комиссии:

А.Н.Мужева

О.Н.Кузнецова

О.Н.Мурашкина

